



LEADER INNOVATION



LEADER INNOVATION


Schalterprogramm Vario

Mögliche Fehlerquelle



LEADER INNOVATION

Auslieferungszustand der Technik-Schaltersockel (mit Haltestück)



Das mitgelieferte Haltestück wird zur Montage der Vario-Serie **nicht** benötigt. Die Fixierung erfolgt über den Rahmen.

Gegenüberstellung



LEADER INNOVATION



Nach Herstellerangabe
vorgegebene Montage
(ohne Haltestück)



Bei Montage mit Haltestück
entsteht ein Spalt zwischen
Abdeckung und Rahmen